

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OVkar (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning Minken 2	Adress Tallåsvägen 4-6			
Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH 25	Antal LOK
Byggnadsägare Brf Tallåsliden	Adress c/o Riksbyggen Box 710		Postnr 831 28	Ort Östersund
OVK-ansvarig Sune Tysk	Telefonnr	E-post sune.tysk@telia.com		


Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Nej**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Ombesiktning omfattar endast system som hade anmärkning från föregående besiktning.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
FF 3	2		Godkänd	2029-03-15	Tvättstuga	
Föreningslokal	1	2023-04-27	Godkänd	2026-03-15	Samlingslokal	
Tallåsvägen 4a	2	2023-04-27	Godkänd	2029-03-15	Bostäder	
Tallåsvägen 4b	2		Godkänd	2029-03-15	Bostäder	
Tallåsvägen 4c	2	2023-04-27	Godkänd	2029-03-15	Bostäder	
Tallåsvägen 6b	2	2023-04-27	Godkänd	2029-03-15	Bostäder	

Funktionskontrollant Tommy Elfström (5577)	Telefonnummer 0703040488	E-post tommy@oktopal.se
Företag Oktopal AB	Postadress Samuel Permans gata 2	Postnummer 831 30
Behörighet K	Giltighetstid 2024-02-16	Postort Östersund
Certifikatnummer 2611	Certifikatorganisation Kiwa	Datum och signatur 2023-04-27 



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B			
Notering				
Systemnr FF 3	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur <i>Jenny Elvén</i>	
Verksamhet Tvättstuga	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B
Notering	

Systemnr Föreningslokal	Besiktningsskat. 1	Uppdragstyp Ombesiktning	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2023-04-27
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur <i>Jenny Elvén</i>	
Verksamhet Samlingslokal	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Fläkt Ftx 1	Fläkttyp FTX	Projekterat flöde (l/s)	Märkeffekt (kW)	SFPv
Drifftimmar/vecka	Mätmetod	Renblåsning Pa	Uppmätt flöde (l/s)	Pk Pa Uppmätt
Installationsår	Fabrikat	Typ		VVX
Betjäna		Placering Kök		

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B			
Notering				
Systemnr Tallåsvägen 4a	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Ombesiktning	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2023-04-27
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur <i>Jenny Elvén</i>	
Verksamhet Bostäder	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B			
Notering				
Systemnr Tallåsvägen 4b	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur <i>Jenny Elvén</i>	
Verksamhet Bostäder	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B			
Notering				
Systemnr Tallåsvägen 4c	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Ombesiktning	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2023-04-27
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur <i>Jenny Elvén</i>	
Verksamhet Bostäder	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)


Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Tallåsvägen 6b	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Ombesiktning	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2023-04-27
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Tallåsvägen 4-6			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: 2304 OVK Minken 2-OM	L

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr FF 3	Besiktningskategori 2	Verksamhet Tvättstuga	
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6
Ritning	Besiktningsdatum	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
	Tvättstuga						29			Läge 4

Anmärkningar

Mättekniker och signatur

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.
 ID1 = Punktviss hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktviss hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. ID3 = Fasta flödesmättdon. ID4 = Spärgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse. ST3 = Mätning med stos.
 ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos.
 Enligt **T22 1998**: B1 = Punktviss mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Föreningslokal	Besiktningsskategorie 1	Verksamhet Samlingslokal	
Fastighetsbeteckning Mincken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6
Ritning	Besiktningssdatum 2023-04-27	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
	Samlingsrum		48				16			
	Pentry						4/-			
	WC						15			FF 3

Anmärkingar

Mättekniker och signatur

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.

ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. ID3 = Fasta flödesmättdon.

ID4 = Spärgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse. ST3 = Mätning med stos.

ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos.

Enligt T22 1998: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.

För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Tallåsvägen 4a	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningdatum 2023-04-27	Besiktningsskylt 2	Ritning
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6		

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Klk			Bad			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1001				5/64			2			16										
				-			-			-										
1002				10/66			2			14										
				-			-			-										
1003				8/63			2			18										
				-			-			-										
1101		Klk ej ätkomlig		7/67			-			15										
				-			-			-										
1102				10/66			2			15										
				-			-			-										
1103				7/65			2			15										
				-			-			-										

Anmärkingar

Mättekniker och signatur

Tommy Elfström

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luft
 Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon.
 ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med spårgas.
 ID3 = Fasta flödesmätning. ID4 = Spårgas.
 ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätare.
 ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stös.
 Enligt T22 1998: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätmetod.

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Tallåsvägen 4b	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningdatum	Besiktningsskatt 2	Ritning
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6		

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Klk			Bad			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1001				8/66			2			14										
				-			-			-										
1101				11/56			4			16										
				-			-			-										

Anmärkningar

Mättekniker och signatur

Tommy Elfström

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luft
 Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon.
 ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med ultraljud.
 ID3 = Fasta flödesmätning. ID4 = Spärgas.
 ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätare.
 ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stös.
 Enligt T22 1998: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätmetod.

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Tallåsvägen 4c	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningdatum 2023-04-27	Besiktningsskylt 2	Ritning
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6		

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Klk			Bad			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1001				6/26			X			16										
				-			-			-										
1002		Under renovering																		
				-			-			-										
1003				6/60			X			16										
				-			-			-										
1004				9/35			2			15										
				-			-			-										
1101				7/63			X			15										
				-			-			-										
1102				5/51			X			14										
				-			-			-										
1103				7/35			X			15										
				-			-			-										
1104				8/66			5			12										
				-			-			-										
1201				6/68			X			14										
				-			-			-										

Mättekniker och signatur

Tommy Elfström

LGH	Namn	Notering	Kök			Klk			Bad			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1202				5/63			2			15										
				-			-			-			-				-			-
1203				6/32			X			15										
				-			-			-			-				-			-

Anmärkning

Mättekniker och signatur

Tommy Elfström

REQS www.reqs.se | FunkiS www.funkis.se

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luft
 Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon.
 ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med spårgas.
 ID3 = Fasta flödesmätning. ID4 = Spårgas.
 ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätare.
 ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stös.
 Enligt T22 1998: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer.
 För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätmetod.

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Tallåsvägen 6b	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningdatum 2023-04-27	Besiktningsskatt 2	Ritning
Fastighetsbeteckning Minken 2	Byggnadsnamn Brf Tallåsliden	Byggnadsnr	Adress Tallåsvägen 4-6		

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Klk			Bad			WC			Sovrum 1			Sovrum 2		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1001				2/64			0			13			7							
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1002				5/27			2			18										
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1003				5/26			2			15										
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1101				10/67			3			19										
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1102				5/63			2			11										
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1103				8/40			3			13										
			-		-		-		-		-		-		-		-		-	

Anmärkingar

Krygghyllaggregat ABB JBDC/CPAV

Mättekniker och signatur

Tommy Elfström



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Minken 2		Adress Tallåsvägen 4-6			
Byggnadsnamn Brf Tallåsliden		Byggnadsnr	Referensnr 2304 OVK Minken 2-OM		
Funktionskontrollant Tommy Elfström (5577)		Företag Oktopal AB			
Behörighet K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
FF 3	Godkänd		2029-03-15	Tvättstuga	
Föreningsl okal	Godkänd	2023-04-27	2026-03-15	Samlingslokal	
Tallåsväge n 4a	Godkänd	2023-04-27	2029-03-15	Bostäder	
Tallåsväge n 4b	Godkänd		2029-03-15	Bostäder	
Tallåsväge n 4c	Godkänd	2023-04-27	2029-03-15	Bostäder	
Tallåsväge n 6b	Godkänd	2023-04-27	2029-03-15	Bostäder	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Östersunds kommun
83182, ÖSTERSUND

Signatur
